


リコール届出日：平成31年4月10日

リコール届出番号	外-2805	リコール開始日	平成31年4月11日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	電動パワーステアリング制御装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリング制御装置において、プログラムが不適切なため、運転中にパワーステアリングのアシスト機能が停止することがある。そのため、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリング制御装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2805のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7JC068649～ SCBCA13S5KC071809 平成30年6月29日～ 平成30年10月31日	233台	
	(計1型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成30年6月29日～ 平成30年10月31日	233台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注意：  はプログラムの書き換え箇所を示す。

### 不具合の内容

電動パワーステアリング制御装置において、プログラムが不適切なため、運転中にパワーステアリングのアシスト機能が停止することがある。そのため、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動パワーステアリング制御装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

### 識別

改善後は、ボンネット内のバッテリープラス電源のターミナルカバーに青色のペイントを行い識別とする。