


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和2年1月23日
不具合の内容	車両後部のコンバーチブルルーフ収納スペースのトノカバーにおいて、トノカバー設置位置の調整が不適切なため、ルーフを開けた状態で走行した場合に車両振動により、トノカバーと収納されたルーフが接触し、ルーフに傷が付くおそれがある。		
改善の内容	全車両、トノカバーの設置位置を確認し、不適切なものは調整して、トノカバー内張を固定するリベットを追加する。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S5KC073379～ SCBDA33SXLC076540 平成31年4月1日～ 令和元年11月2日	54台	
			輸入期間の全体の範囲 平成31年4月1日～ 令和元年11月2日	54台	

## 改善箇所説明図



注意:  は調整する部位を示す。  
 はリベットを追加する部位を示す

### 不具合の内容

車両後部のコンバーチブルルーフ収納スペースのトノカバーにおいて、トノカバー設置位置の調整が不適切なため、ルーフを開けた状態で走行した場合に車両振動により、トノカバーと収納されたルーフが接触し、ルーフに傷が付くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トノカバーの設置位置を確認し、不適切なものは調整して、トノカバー内張を固定するリベットを追加する。

### 識別

トノカバー右側ストッパーに黄色のペイントを行い識別とする。