


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和2年8月20日
不具合の内容	前席センターコンソールに取り付けられたムードライトにおいて、製造公差が不適切なため、本来の設計より長くなっているものがある。		
改善の内容	全車両、センターコンソールのムードライトの上端部を点検し、規定よりも長いものについては、長さを調整する。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S2LC079046 SCBBA53S4LC081090 令和2年1月27日～ 令和2年4月25日	36台	
			輸入期間の全体の範囲 令和2年1月27日～ 令和2年4月25日	36台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注意:  は修正する部位を示す。

### 不具合の内容

前席センターコンソールに取り付けられたムードライトにおいて、製造公差が不適切なため、本来の設計より長くなっているものがある。

### 改善の内容

全車両、センターコンソールのムードライトの上端部を点検し、規定よりも長いものについては、長さを調整する。

### 識別

ステアリングコラム調整スイッチのケース上に黄色のペイントを行い識別とする。