


リコール届出日:令和3年10月7日

リコール届出番号	外-3296	リコール開始日	令和3年10月7日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアス シェーパース	製作国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	前席シート(前席シート制御コンピューター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席及び助手席の電動パワーシートの制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、当該シートのオートスライドモードを作動させた際、前席の背もたれ下端と後席の座面前端の隙間が狭くなることがある。そのため、後席に乗員が乗車していた時にオートスライドモードを使用すると、最悪の場合、後席乗員の下腿部が前後のシートに挟まれて負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席シート制御コンピューターのプログラムを、後席足元の隙間を確保する制御を行う対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7JC068649～ SCBCA13S8MC088848 平成30年7月5日～ 令和3年6月17日	515台	
ベントレー	7BA-BCCVD	コンチネンタル GT V8	SCBCF13S2LC080194 SCBCF13S9MC089220 令和2年4月6日～ 令和3年6月17日	122台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S7KC072749～ SCBDA33SXMC089211 平成31年4月1日～ 令和3年6月17日	123台	
ベントレー	7BA-BDCVD	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	SCBDF33S7LC080336～ SCBDF33S5MC088808 令和2年4月11日～ 令和3年6月4日	35台	
	計4型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年7月5日～ 令和3年6月17日	計795台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注意:  は修正する部品を示す。

### 不具合の内容

運転席及び助手席の電動パワーシートの制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、当該シートのオートスライドモードを作動させた際、前席の背もたれ下端と後席の座面前端の隙間が狭くなることがある。そのため、後席に乗員が乗車していた時にオートスライドモードを使用すると、最悪の場合、後席乗員の下腿部が前後のシートに挟まれて負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前席シート制御コンピューターのプログラムを、後席足元の隙間を確保する制御を行う対策プログラムに書き換える。

### 識別

トランク内バッテリーのベンチレーションホースに黄色のペイントを行い識別とする。