


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和3年6月17日
不具合の内容	インフォテイメントにおいて、パラメーター設定が不適切なため、車両に装備されていない機能が画面に表示される。		
改善の内容	全車両、インフォテイメントのパラメーター設定を変更する。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13SXJC068922 SCBCA13S4LC078624 平成30年8月10日～ 令和2年2月4日	38台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBCA13SXJC068922 SCBCA13SXJC068922 令和元年9月5日～ 令和元年9月5日	1台	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V2JC022994 SJAAL14VXLC030294 平成30年8月6日～ 令和元年12月23日	38台	
			輸入期間の全体の範囲 平成30年8月6日～ 令和2年2月4日	77台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意: はパラメーター設定を変更する部品を示す。

不具合の内容

インフォテインメントにおいて、パラメーター設定が不適切なため、車両に装備されていない機能が画面に表示される。

改善の内容

全車両、インフォテインメントのパラメーター設定を変更する。

識別

バッテリー固定ブラケットに黒のペイントを行い識別とする。